

Month:

September

2012

DATE

06.02.2013

Running days

20

LM = Last Month Hours; AH = Actual Hours; HM = Monthly hours

LID = Last Inspection Date; LIH = Last Inspection Hours; TIH = Type of Inspection Hours

DH = Difference Hours; NID = Next Inspection Date; NIH = Next Inspection Hours

EPHM = Expected Hours Maintenance; AC = Analytical Code

EDHR = Expected Daily Hours Running

Running hours list 3829: Mina de Cobre - Early Port Works

	Type	Nr	ANALY	LM	AH	Service	Type	HM	LID	LIH	TIH	DH	NID	NIH	EDRH	OUT/RUN
BULLDOZERS																
Cat	D6T LGP	31		3971	4001			30	1/12/2012	4000	3940	2000	#DIV/0!	4250		R
CAT	D6T LGP	41	5316	4088	4123			35	13/11/2012	4000	2000	127	18/02/2013	4250	10	R
CAT	D6TLGP	42	5590	4803	4850			47	21/01/2013	4850	750	250	3/03/2013	5100	10	R
CAT	D6TLGP	64						0	20/10/2012			250	3/03/2013	250	10	R
CAT	D6TLGP	65						0	20/10/2012			250	3/03/2013	250	10	R
CAT	D8T	27		8967	8967	Almost		0	1/10/2012	8750	750	33	9/02/2013	9000	10	O
CAT	D8T	28		8040	8056			16	1/12/2012	8000	2000	194		8250		
CAT	D8T	29		8751	8775	Service	750	24	16/10/2012	8500	500	-25	3/02/2013	8750	10	R
CAT	D8T	30		5520	5520			0		8000	2000	2730		8250		
CAT	D8T	31		5674	5674			0		8500	500	3076	10/12/2013	8750	10	R
CAT	D8T	35		0	42			42		0	0	208	26/02/2013	250	10	R
CAT	D8T	36		0				0		0	0	250	3/03/2013	250	10	R
CAT	D8T	37		0				0		0	0	250	3/03/2013	250	10	R
CAT	D8T	38		0				0		0	0	250	3/03/2013	250	10	R
WHEELLOADERS																
CAT	966	11		12.8	24			11.2		0	100	226	20/09/2013	250	1	R
EXCAVATORS																
Hitachi	ZX870	15		4790	4790			0	25-09-2012	4750	750	210	27/02/2013	5000	10	O
Hitachi	ZX870	30		3678	3678			0		3500	1500	72	13/02/2013	3750	10	R
Hitachi	ZX870	35		9.9	9.9			0				240	2/03/2013	250	10	R
Hitachi	ZX 470	4		1959	2004			45	20/01/2013	2000	2000	246	2/03/2013	2250	10	R
Hitachi	ZX 470	5	5684	1549	1597			48	7/01/2013	1500	1500	153	21/02/2013	1750	10	R
CAT	336DL	1	5391	4191	4207			16	25/10/2012	4000	2000	43	10/02/2013	4250	10	R
CAT	336DL	3		995	1038			43	21/01/2013	1038	1000	250	3/03/2013	1288	10	R
Hitachi	ZX 225	1	5275	3260	3290			30	7/01/2013	3250	1250	210	27/02/2013	3500	10	R
Hitachi	ZX 110	3		5078	5099			21	20/10/2012	5000	1000	151	21/02/2013	5250	10	R
GRADERS																
Volvo	930	1		3516	3524			8	27/10/2012	3500	500	226	28/02/2013	3750	10	R
CAT	140M	1		4208	4208			0	27/10/2012	4000	4000	42	10/02/2013	4250	10	R
CAT	14M	1	5850	4697	4697			0	20/06/2012	4500	500	53	#DIV/0!	4750	0	O
VIBRATORY COMPACTORS																
CAT	CS533E	EQ-05-84		735	744	Service	750	9	2/10/2012	500	500	6	6/02/2013	750	10	R
Bomag	TW	18		4792	4792			0								O
CAT	CS533E	TW-25		44	60			16		0	0	190	25/02/2013	250	10	R
CAT	CS533E	TW-26		48	77			29		0	0	173	23/02/2013	250	10	R
CAT	CS533E	TW-27			11			11		0	0	239	1/03/2013	250	10	R
WATER TRUCK																
ARTICULATE HAULERS																
Volvo	A40E	101		7805	7805			0	27/12/2012	7750	8000	195	17/03/2013	8000	5	R
Volvo	A40E	103		9107	9107			0	1/12/2012	9000	1000	143	6/03/2013	9250	5	R
Volvo	A40E	105		8803	8807			4	1/12/2012	8750	750	193	16/03/2013	9000	5	R
Volvo	A40E	116		6665	6665			0	1/12/2012	6500	500	85	23/02/2013	6750	5	R
Volvo	A40E	117		5242	5246			4	1/12/2012	5250	1250	0	6/02/2013	5500	10	R
Volvo	A40E	118		6992	6992			0	1/12/2012	7000	1000	0	6/02/2013	7250	10	O
Volvo	A40E	119		5515	5527			12	1/12/2012	5500	1500	223	28/02/2013	5750	10	R
Volvo	A40E	120		5774	5777			3	1/12/2012	5750	1750	223	28/02/2013	6000	10	R
Volvo	A40E	121		5742	5767			25	1/12/2012	5750	1750	233	1/03/2013	6000	10	R
Volvo	A40E	122		4889	4889			0	1/12/2012	5000	1000	361	14/03/2013	5250	10	R
Volvo	A40E	123		5023	5023			0		5000	1000	227	28/02/2013	5250	10	R

Volvo	A40E	125		6578	6613			35	1/12/2012	6500	500	137	19/02/2013	6750	10	R
Volvo	A40F	140		1968	1968			0	20/01/2013	2000	2000	282	6/03/2013	2250	10	R
Volvo	A40F	141		1195	1204			9	20/08/2012	1000	1000	46	10/02/2013	1250	10	R
Volvo	A40F	142		1783	1795			12	29/10/2012	1750	1750	205	26/02/2013	2000	10	R
Volvo	A40F	143		1980	1993	Service	2000	13	23/09/2012	1750	1750	7	6/02/2013	2000	10	R
Volvo	A40F	144		1750	1752			2	7/12/2012	1750	1750	248	2/03/2013	2000	10	R
Volvo	A40F	145		1756	1789			33	7/12/2012	1750	1750	211	27/02/2013	2000	10	R
Volvo	A40F	146	5745	1892	1896			4	15/10/2012	1750	1750	104	16/02/2013	2000	10	R
Volvo	A40F	147	5762	1836	1869			33	29/10/2012	1750	1750	131	19/02/2013	2000	10	R
Volvo	A40F	148	5103	1799	1808			9	26/10/2012	1750	1750	192	25/02/2013	2000	10	R
Volvo	A40F	149	5023	1650	1663			13	16/10/2012	1500	500	87	14/02/2013	1750	10	R
GENERATORS																
		EG-507		0	0			0		0	250	250	#DIV/0!	250	0	R
Massey ferguson	930-33	EG-508		1134	1274	Service	1250	140	11/12/2012	1010	1000	-14	4/02/2013	1260	7	R
Cat	GEP 50	EG 509		769	857			88	5/01/2013	750	750	143	10/03/2013	1000	4	R
atlas copco	QA518	EG 198		9806	9806			0	2/10/2012	9750	1750	194	#DIV/0!	10000	0	R
LIGHT PLANTS																
Terex Amida	RL4000	157		4241	4312			71	5/01/2013	4250	250	188	30/03/2013	4500	4	R
Terex Amida	RL4000	161	2917	4326	4544			218	21/01/2013	4544	500	250	28/02/2013	4794	11	R
Terex Amida	RL4000	177		3159	3226			67	21/01/2013	3226	1250	250	21/04/2013	3476	3	R
Terex Amida	RL4000	180		3457	3780			323	21/01/2013	3780	1500	250	21/02/2013	4030	16	R
Terex Amida	RL4000	181		3198	3329	Service	1250	131	13/12/2012	3000	1000	-79	24/01/2013	3250	7	R
Terex Amida	RL4000	182		1638	1679			41	5/01/2013	1500	1500	71	12/03/2013	1750	2	R
FUEL TRUCK																
Volvo	A40E fuel grease	64	5496	11868	11906			38	6/12/2012	11750	1750	94	24/02/2013	12000	5	R
SERVICE TRUCK																
Volvo	A40E service	39	5525	9517	9517			0	20/06/2012	9500	1500	233	27/09/2013	9750	1	R
TELEHANDLERS																
CAT	TH560	12	5331	14039	14073			34	6/10/2012	14000	2000	177	7/03/2013	14250	6	R
SKIDLOADER																
John Deere	319D	rental		129	241			112	7/01/2013	250	250	259	21/03/2013	500	6	R
VARIOUS MACHINES																

Día de la Semana								Observaciones	Semana No.	TURN DIURNO NOCTURNO	Lista de Revisado para EXCAVADORA	
16-1-13	17-1-13	18-1-13	19-1-13	20-1-13	21-1-13	22-1-13	JAN DE NUL				Número:	JDN0845.PSF.21.22
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Reg. Number	HITACHI	Modelo	47015
1.2	0	0	0	0	0	0	0					
1.3	0	0	0	0	0	0	0					
1.4	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
1.11	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
7.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.3	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.1	0	0	0	0	0	0	0					
11.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.3	0	0	0	0	0	0	0					
Initial	1660.0	1664.1	1739.7	1762.9	1774.0	1789.9	1794.7					

CABINA

1.1 Limpieza/aseo
1.2 Condiciones del asiento
1.3 Provisión de cinturón para el operador
1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados
1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio
1.6 Pedales en buena condición
1.7 Sistema de protección contra vuelco
1.8 Ventanas/Limpia para brisas
1.9 Retrovisores
1.10 Extintor de fuego
1.11 Manual de Operador

2. BRAZO

2.1 Pivote
2.2 Conexiones
2.3 Pines de seguridad

3. LUCES

3.1 Luces Frontales
3.2 Luces de reversa

4. SEÑALES DE PRECAUCION (En la cabina)

4.1 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES ARRIBA Y SERVICIOS SUBTERRANEOS.

NOTA: Para utilizarse como un dispositivo de izaje, una excavadora debe estar provista de válvulas de retención en el sistema hidráulico y tener un límite de carga máxima de seguridad claramente en el boom. Los puntos de izaje deben tener una cadena de seguridad apropiada y en funcionamiento en el gancho.

5. IZAR

5.1 Carga máxima segura/Cuadro en la guía si se utiliza para izaje.

6. TÉCNICO

6.1 Escape
6.2 Protección del motor

7. HIDRÁULICO

7.1 Cilindros y mangueras
7.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas)
7.3 Válvulas de No-retorno

8. ACCESO

8.1 Pasamanos y pasos de escalera

9. TRACKS

9.1 Tracks completos
9.2 "Drivers" libres de fuga

10. PALA

10.1 Pines de seguridad
10.2 Enganche rápido (cuando aplique)

11. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA

11.1 Pito
11.2 Alarma de movimiento
11.3 Luz intermitente ámbar (escolta)

Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma Erwin Quiroz

Verificación por el Supervisor directo Nombre y Firma Sergio De la Cruz

Fecha: 13/2/2013

Fecha: 15/02/2013

Instrucciones:

- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.
- Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.
- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.

D/N	Día de la Semana							Observaciones	Semana No. 13/2/2013	Proyecto: Panama - Mina de Cobre- Lot9012A - Port Early works/ JVP	Lista de Revisado para ARTICULADO	
	13/2/2013	14/2/2013	15/2/2013	16/2/2013	17/2/2013	18/2/2013	19/2/2013				Número:	JAN DE NUL
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Número de equipo	146	Modelo	A 40 F
1.2	0	0	0	0	0	0	0		Número:	JDN3829.PSF.21.30	Revisión:	00
1.3	0	0	0	0	0	0	0		Fecha:	14 De Julio 2012		
1.4	0	0	0	0	0	0	0		1. CARINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisión de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas/Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extintor de fuego 1.11 Manual de Operador 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCIÓN 2.1 Pito/Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (escotilla) 7. SEÑALES DE PRECAUCIÓN (En cabina) 7.1 "DEBE USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD"			
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0					
3.3	0	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.2	0	0	0	0	0	0	0					
5.3	0	0	0	0	0	0	0					
5.4	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
6.3	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.2	0	0	0	0	0	0	0					
10.3	0	0	0	0	0	0	0					
10.4	0	0	0	0	0	0	0					
10.5	0	0	0	0	0	0	0					
10.6	0	0	0	0	0	0	0					
10.7	0	0	0	0	0	0	0					
10.8	0	0	0	0	0	0	0					
10.9	0	0	0	0	0	0	0					
10.10	0	0	0	0	0	0	0					
10.11	0	0	0	0	0	0	0					
10.12	0	0	0	0	0	0	0					
10.13	0	0	0	0	0	0	0					
10.14	0	0	0	0	0	0	0					
10.15	0	0	0	0	0	0	0					
10.16	0	0	0	0	0	0	0					
10.17	0	0	0	0	0	0	0					
10.18	0	0	0	0	0	0	0					
10.19	0	0	0	0	0	0	0					
10.20	0	0	0	0	0	0	0					
10.21	0	0	0	0	0	0	0					
10.22	0	0	0	0	0	0	0					
10.23	0	0	0	0	0	0	0					
10.24	0	0	0	0	0	0	0					
10.25	0	0	0	0	0	0	0					
10.26	0	0	0	0	0	0	0					
10.27	0	0	0	0	0	0	0					
10.28	0	0	0	0	0	0	0					
10.29	0	0	0	0	0	0	0					
10.30	0	0	0	0	0	0	0					
10.31	0	0	0	0	0	0	0					
10.32	0	0	0	0	0	0	0					
10.33	0	0	0	0	0	0	0					
10.34	0	0	0	0	0	0	0					
10.35	0	0	0	0	0	0	0					
10.36	0	0	0	0	0	0	0					
10.37	0	0	0	0	0	0	0					
10.38	0	0	0	0	0	0	0					
10.39	0	0	0	0	0	0	0					
10.40	0	0	0	0	0	0	0					
10.41	0	0	0	0	0	0	0					
10.42	0	0	0	0	0	0	0					
10.43	0	0	0	0	0	0	0					
10.44	0	0	0	0	0	0	0					
10.45	0	0	0	0	0	0	0					
10.46	0	0	0	0	0	0	0					
10.47	0	0	0	0	0	0	0					
10.48	0	0	0	0	0	0	0					
10.49	0	0	0	0	0	0	0					
10.50	0	0	0	0	0	0	0					
10.51	0	0	0	0	0	0	0					
10.52	0	0	0	0	0	0	0					
10.53	0	0	0	0	0	0	0					
10.54	0	0	0	0	0	0	0					
10.55	0	0	0	0	0	0	0					
10.56	0	0	0	0	0	0	0					
10.57	0	0	0	0	0	0	0					
10.58	0	0	0	0	0	0	0					
10.59	0	0	0	0	0	0	0					
10.60	0	0	0	0	0	0	0					
10.61	0	0	0	0	0	0	0					
10.62	0	0	0	0	0	0	0					
10.63	0	0	0	0	0	0	0					
10.64	0	0	0	0	0	0	0					
10.65	0	0	0	0	0	0	0					
10.66	0	0	0	0	0	0	0					
10.67	0	0	0	0	0	0	0					
10.68	0	0	0	0	0	0	0					
10.69	0	0	0	0	0	0	0					
10.70	0	0	0	0	0	0	0					
10.71	0	0	0	0	0	0	0					
10.72	0	0	0	0	0	0	0					
10.73	0	0	0	0	0	0	0					
10.74	0	0	0	0	0	0	0					
10.75	0	0	0	0	0	0	0					
10.76	0	0	0	0	0	0	0					
10.77	0	0	0	0	0	0	0					
10.78	0	0	0	0	0	0	0					
10.79	0	0	0	0	0	0	0					
10.80	0	0	0	0	0	0	0					
10.81	0	0	0	0	0	0	0					
10.82	0	0	0	0	0	0	0					
10.83	0	0	0	0	0	0	0					
10.84	0	0	0	0	0	0	0					
10.85	0	0	0	0	0	0	0					
10.86	0	0	0	0	0	0	0					
10.87	0	0	0	0	0	0	0					
10.88	0	0	0	0	0	0	0					
10.89	0	0	0	0	0	0	0					
10.90	0	0	0	0	0	0	0					
10.91	0	0	0	0	0	0	0					
10.92	0	0	0	0	0	0	0					
10.93	0	0	0	0	0	0	0					
10.94	0	0	0	0	0	0	0					
10.95	0	0	0	0	0	0	0					
10.96	0	0	0	0	0	0	0					
10.97	0	0	0	0	0	0	0					
10.98	0	0	0	0	0	0	0					
10.99	0	0	0	0	0	0	0					
10.100	0	0	0	0	0	0	0					

3. RUEDAS

3.1 Ruedas y neumáticos

3.2 Frenos

3.3 Freno de mano.

4. ACCESO

4.1 Pasa manos y pasos

5. LUCES

5.1 Luces Frontales

5.2 Luces de reversa

5.4 Luces de freno

6. HIDRÁULICO

6.1 Cilindros

6.2 Mangueras

6.3 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas)

7. SEÑALES DE PRECAUCIÓN (En cabina)

7.1 "DEBE USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD"

8. TÉCNICO

8.1 Escape

9. SEÑALES DE PELIGRO

9.1 "MANTENGA DESPEJADO (en ambos lados del vehículo)"

10.0 AMBIENTE.

10.1 Kit derrame de hidrocarburos

10.2 Botiquín primer auxilios.

10.3 Procedimiento derrame de hidrocarburos.

Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma

Celiano Celiano Celiano

Verificación por el Supervisor directo

Nombre y Firma *Sergio De Cerna*

7/2/2013


Instrucciones:

- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.

Initial del operador abajo en la última fila de cada día.

- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.

	Día de la Semana								Observaciones	Semana No.	TURNO DÍA NOCHE	Lista de Revisado para BULL DOZER	
	M	T	W	Th	F	S	S	S				Número:	Fecha:
	3-21-12	3-22-12	3-23-12	3-24-12	3-25-12	3-26-12	3-27-12	3-28-12				JAN DE NUL NV	
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	Reg. Number	#92	Modelo	JDN.3329.PSF.21.30	
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisión:	00	Fecha:	5-Jun-12	
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1. CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provista de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Ventanas/Limpia para brisas 1.8 Retrovisores 1.9 Extintor de fuego 1.10 Manual de Operador 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCIÓN 2.1 Pito / Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (Escolta) 8. TECNICO 8.1 Escape 8.2 Protección del motor				
1.4	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.3	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.4	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.2	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.3	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.2	0	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0	0	0					
									3. RIPPER 3.1 Pivotes 3.2 Pines 3.3 Conexiones 3.4 Pines de seguridad	4. TRACKS 4.1 Tracks completos 4.2 Pines ajustados 4.3 Drivers libres de fuga	5. ACCESO 5.1 Pasamanos y pasos	6. SEÑALES DE ALERTA 6.1 "DEBE SAR CINTURON DE SEGURIDAD" 6.2 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES Y SERVICIOS SUBTERRANEOS.	
									Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma GILBERTO QUIROZ	Verificación por el Supervisor directo Nombre y Firma Fecha:			
									Fecha:	Función:			
									Instrucciones: - Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "---" si no aplica. Initial del operador abajo en la última fila de cada día. - Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.				
Initial	499844	499845	499846	499847	499848	499849	499850	499851					

D/N	Día de la Semana							Observaciones	Semana No.	Proyecto: Panama - Mina de Cobre - Lot9012A - Port Early works/ JVP	Lista de Revisado para ARTICULADO	
	1/2/13	2/2/13	3/2/13	4/2/13	5/2/13	6/2/13	7/2/13				Número:	JAN DE NUL
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Número de equipo	Modelo	Número:	JDN3829.PSF.21.30
1.2	0	0	0	0	0	0	0		145	Volvo	Revisión:	00 Fecha: 14 De Julio 2012
1.3	0	0	0	0	0	0	0		1. CARINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisión de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas/Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extintor de fuego 1.11 Manual de Operador 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCIÓN 2.1 Pito/Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ambar intermitente (escorta) 7. SEÑALES DE PRECAUCIÓN (En cabina) 7.1 "DEBE USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD"  3. RUEDAS 3.1 Ruedas y neumáticos 3.2 Frenos 3.3 Freno de mano. 4. ACCESO 4.1 Pasamanos y pasos 5. LUCES 5.1 Luces Frontales 5.2 Luces de reversa 5.4 Luces de freno 6. HIDRÁULICO 6.1 Cilindros 6.2 Mangueras 6.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 8. TECNICO 8.1 Escape 9. SEÑALES DE PELIGRO 9.1 "MANTENGA DESPEJADO (en ambos lados del vehículo)"			
1.4	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0					
3.3	0	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.2	0	0	0	0	0	0	0					
5.3	0	0	0	0	0	0	0					
5.4	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
6.3	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.2	0	0	0	0	0	0	0					
10.3	0	0	0	0	0	0	0					
Inicial	5184	5187	5190	5196	1820	1824	1827					


Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma *Alfonso Pizarro*

Verificación por el Supervisor directo Nombre y Firma *15/07/2013*

Instrucciones:

- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien, "-" si no aplica.
- Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.
- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.

[illegible]

Observaciones							Semana No.	TURNO	Lista de Revisado para EXCAVADORA	
							Reg. Number	Modelo	JAN DE NUL	
							35	8702X	Número:	JDN0845.PSF.21.22
									Revisión:	00 Fecha: 09-Enero-10
1.1	0	0	0	0	0	0	CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provista de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas/Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extintor de fuego 1.11 Manual de Operador		2. BRAZO 2.1 Pivote 2.2 Conexiones 2.3 Pines de seguridad 3. LUCES 3.1 Luces Frontales 3.2 Luces de reversa 4. SEÑALES DE PRECAUCION (En la cabina) 4.1 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES ARRIBA Y SERVICIOS SUBTERRANEOS. NOTA: Para utilizarse como un dispositivo de izaje, una excavadora debe estar provista de válvulas de retención en el sistema hidráulico y tener un límite de carga máxima de seguridad claramente en el boom. Los puntos de izaje deben tener una cadena de seguridad apropiada y en funcionamiento en el gancho. 7. HIDRAULICO 7.1 Cilindros y mangueras 7.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 7.3 Válvulas de No-retorno 11. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA 11.1 Pito 11.2 Alarma de movimiento 11.3 Luz intermitente ámbar (escorta)	
1.2	0	0	0	0	0	0				
1.3	0	0	0	0	0	0				
1.4	0	0	0	0	0	0				
1.5	0	0	0	0	0	0				
1.6	0	0	0	0	0	0				
1.7	0	0	0	0	0	0				
1.8	0	0	0	0	0	0				
1.9	0	0	0	0	0	0				
1.10	0	0	0	0	0	0				
1.11	0	0	0	0	0	0				
2.1	0	0	0	0	0	0	5. IZAR 5.1 Carga máxima segura/Cuadro en la grúa si se utiliza para izaje.	9. TRACKS 9.1 Tracks completos 9.2 "Drivers" libres de fuga	10. PALA 10.1 Pines de seguridad 10.2 Enganche rápido (cuando aplique)	
2.2	0	0	0	0	0	0				
2.3	0	0	0	0	0	0				
3.1	0	0	0	0	0	0	6. TÉCNICO 6.1 Escape 6.2 Protección del motor			
3.2	0	0	0	0	0	0				
4.1	0	0	0	0	0	0	8. ACCESO 8.1 Pasamanos y pasos de escalera			
5.1	0	0	0	0	0	0				
6.1	0	0	0	0	0	0				
6.2	0	0	0	0	0	0				
7.1	0	0	0	0	0	0				
7.2	0	0	0	0	0	0				
7.3	0	0	0	0	0	0				
8.1	0	0	0	0	0	0				
9.1	0	0	0	0	0	0	Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma José L. Ortega. S. J. Ortega. S. Fecha: 04/02/2013	Verificación por el Supervisor directo Nombre y Firma Serge De Sequen Fecha: 15/02/2013 Función:		
9.2	0	0	0	0	0	0				
10.1	0	0	0	0	0	0				
10.2	0	0	0	0	0	0	Instrucciones: - Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica. Inicial del operador abajo en la última fila de cada día. - Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.			
11.1	0	0	0	0	0	0				
11.2	0	0	0	0	0	0				
11.3	0	0	0	0	0	0				
Initial	103.6	111.6	118.7	126.5	137.2					

DIN	Día de la Semana							Observaciones	Semana No.	Proyecto: Panama - Mina de Cobre- Lot9012A - Port Early works/ JVP	Lista de Revisado para MOTONIVELADORA	
	4-13	5-2-13	6-2-13	7-2-13	8-2-13	9-2-13	10-2-13				Número:	JAN DE NUL
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Número de equipo	Modelo	Número:	JDN3829.PSF.21.30
1.2	0	0	0	0	0	0	0		7-140 M	CATERPILLAR	Revisión:	00 Fecha: 14 De Julio 2012
1.3	0	0	0	0	0	0	0		1. CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisión de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Ventanas/Limpia para visión 1.8 Retrovisores 1.9 Extintor de fuego 1.10 Manual de Operador. 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION 2.1 Pito / Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (Escorta) 3. TECNICO 3.1 Escape 3.2 Protección del motor 7. SEÑALES DE PRECAUCION (En la cabina) 7.1 PELIGRO- CUIDADO CON LOS CABLES  4. LUCES 4.1 Luces Frontales 4.2 Luces de reversa 5. HIDRÁULICO 5.1 Cilindros 5.2 Mangueras 5.3 Conexiones (revisar por desgaste y fugas) 6. CUCHILLA 6.1 Pines de seguridad 6.2 Cuchilla en buen estado - no desgastada 8. ACCESO 8.1 Escaleras y pasamanos 9. RUEDAS 9.1 Neumáticos y ruedas 9.2 Freno 9.3 Freno de mano			
1.4	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
4.2	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.2	0	0	0	0	0	0	0					
5.3	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0	0					
9.3	0	0	0	0	0	0	0					
									Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma			Verificación por el Supervisor directo
									EXNER RIOS GARCIA			Nombre y Firma Serge De Groot
									Ejner rios			Fecha: 15/07/2013
									Fecha: 8-2-13			
									Instrucciones:			
									- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.			
									Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.			
									- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.			
Inicial	4287.9	4288.0	4286.3	4290.8	4297.6	4289.6	4287.6					

Día de la Semana								Observaciones	Semana No.	TURNO DIURNO NOCTURNO	Lista de Revisado para EXCAVADORA	
29/1/13	30/1/13	31/1/13	1/2/13	2/2/13	3/2/13	4/2/13	JAN DE NUL NV				Número:	Fecha:
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Reg. Number	Modelo	Número: JDN.3829.PSF.21.30	
1.2	0	0	0	0	0	0	0		# 203	116-Hitachi	Revisión: 00 Fecha: 5-Jun-12	
1.3	0	0	0	0	0	0	0		 CARINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisión de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas/Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extintor de fuego 1.11 Manual de Operador 2. BRAZO 2.1 Pivote 2.2 Conexiones 2.3 Pines de seguridad 3. LUCES 3.1 Luces Frontales 3.2 Luces de reversa 4. SEÑALES DE PRECAUCION (En la cabina) 4.1 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES ARRIBA Y SERVICIOS SUBTERRANEOS. NOTA: Para utilizarse como un dispositivo de izaje una excavadora debe estar provista de válvulas de retención en el sistema hidráulico y tener un límite de carga máxima de seguridad claramente en el boom. Los puntos de izaje deben tener una cadena de seguridad apropiada y en funcionamiento en el gancho. 5. IZAR 5.1 Carga máxima segura/Cuadro en la grúa si se utiliza para izaje. 6. TECNICO 6.1 Escape 6.2 Protección del motor 7. HIDRAULICO 7.1 Cilindros y mangueras 7.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 7.3 Válvulas de No-retorno 8. ACCESO 8.1 Pasamanos y pasos de escalera 9. TRACKS 9.1 Tracks completos 9.2 "Drivers" libres de fuga 10. PALA 10.1 Pines de seguridad 10.2 Enganche rápido (cuando aplique) 11. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA 11.1 Pito 11.2 Alarma de movimiento 11.3 Luz intermitente ambar (escorta)			
1.4	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
1.11	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	N	N	0	0	N	N	N					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
7.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.3	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.1	0	0	0	0	0	0	0					
11.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.3	0	0	0	0	0	0	0					
Revisado realizado por el operador del equipo								Nombre y Firma	MANUEL NUÑEZ			
Fecha:	29/1/13							Fecha:	15/02/2013			
Instrucciones:	- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica. - Inicial del operador abajo en la última fila de cada día. - Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.											
Inicial	51490	51601	51602	51737	51804	51927	52012					

	Día de la Semana							Observaciones	Semana No. <u>5</u>	TURNO DIURNO NOCTURNO	Lista de Revisado para EXCAVADORA	
	29/12/13	30/12/13	31/12/13	1/1/14	2/1/14	3/1/14	4/1/14				JAN DE NUL NV	
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Reg. Number	Modelo	Número:	JDN.3829.PSF.21.30
1.2	0	0	0	0	0	0	0				Revisión:	00 Fecha: 5-Jun-12
1.3	0	0	0	0	0	0	0		CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisión de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas/Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extintor de fuego 1.11 Manual de Operador 2. BRAZO 2.1 Pivote 2.2 Conexiones 2.3 Pines de seguridad 3. LUCES 3.1 Luces Frontales 3.2 Luces de reversa 4. SEÑALES DE PRECAUCION (En la cabina) 4.1 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES ARRIBA Y SERVICIOS SUBTERRANEOS. NOTA: Para utilizarse como un dispositivo de izaje, una excavadora debe estar provista de válvulas de retención en el sistema hidráulico y tener un límite de carga máxima de seguridad claramente en el boom. Los puntos de izaje deben tener una cadena de seguridad apropiada y en funcionamiento en el gancho. 5. IZAR 5.1 Carga máxima segura/Cuadro en la grúa si se utiliza para izaje 6. TECNICO 6.1 Escape 6.2 Protección del motor 7. HIDRAULICO 7.1 Cilindros y mangueras 7.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 7.3 Válvulas de No-retorno 8. ACCESO 8.1 Pasamanos y pasos de escalera 9. TRACKS 9.1 Tracks completos 9.2 "Drivers" libres de fuga 10. PALA 10.1 Pines de seguridad 10.2 Enganche rápido (cuando aplique) 11. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA 11.1 Pito 11.2 Alarma de movimiento 11.3 Luz intermitente ámbar (escorta)			
1.4	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
1.11	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
7.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.3	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.1	0	0	0	0	0	0	0					
11.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.3	0	0	0	0	0	0	0					
Inicial	16553	16963	17023	17169	17263	17378	17486		Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma <u>Francisco Sanchez</u> Fecha: <u>Francisco Sanchez</u> <u>4/2/2013</u>			
									Verificación por el Supervisor directo Nombre y Firma <u>Serge De Gu</u> Fecha: <u>13/02/2013</u> Función: <u></u>			
Instrucciones:									- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica. - Inicial del operador abajo en la última fila de cada día. - Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.			


DIN	Día de la Semana								Observaciones	Semana No.	Proyecto: Panama - Mina de Cobre- Lot9012A - Port Early works/ JVP	JVP Joint Venture Panama Inc.	Lista de Revisado para ROLA	
	26/1/13	27/1/13	28/1/13	29/1/13	30/1/13	31/1/13	1/2/13	2/2/13					Número:	JAN DE NUL
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de equipo 27	Modelo C5533A	Número:	JDN3829.PSF.21.30		
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			Revisión:	00	Fecha: 14 De Julio 2012	
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Cabina 1.1 Limpieza 1.2 Condiciones del asiento/ Cinturón de seguridad 1.3 Instrumentos operacionales y etiquetados 1.4 Elevadores / controles operativos 1.5 Pedales en buenas condiciones 1.6 Espejos retrovisores 1.7 Extintor 1.8 Manual de operador 2. Dispositivos de advertencia 2.1 Pito/Cometa 2.2 Alarma de reversa 3. Señales de precaución (en la cabina) 3.1 "Peligro: Cuidado con los cables"  5. Rolo 5.1 Pivotes y conexiones 5.2 Estructura 5.3 Pines de seguridad 6. Hidráulico 6.1 Cilindros 6.2 Conexiones (revisar por fugas de aceite) 10. Técnico 10.1 Tubo de escape 10.2 Cabello de motor 11. Luces 11.1 Luces traseras y delanteras 11.2 Luces de reversa 8. Acceso 8.1 Escaleras y pasamanos 12. Ruedas 12.1 Neumático y ruedas 12.2 Frenos 12.3 Freno de mano					
1.4	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.5	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.6	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.7	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.8	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.9	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.10	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.1	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.2	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.1	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.3	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.2	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.1	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.1	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.2	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.1	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.2	0	0	0	0	0	0	0	0						
12.1	0	0	0	0	0	0	0	0						
12.2	0	0	0	0	0	0	0	0						
12.3	0	0	0	0	0	0	0	0						
Inicial	45.7	48.0	54.5	63.8	74.5	75.3	81.4	84.5						

Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma
 Fecha: **26/1/13** *Juan Gill*

Verificación por el Supervisor directo
 Fecha: **15/02/2013** *Serge Delgum*

Instrucciones:

- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.
- Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.
- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.

Día de la Semana							Observaciones	Semana No.	TURNO	Lista de Revisado para EXCAVADORA	
									DIURNO NOCTURNO	JAN DE NUL NV	
1.1								Reg. Number	Modelo	Número:	JDN.3829.PSF.21.30
1.2									3360	Revisión:	00 Fecha: 5-Jun-12
1.3								 CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provista de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas/Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extinguidor de fuego 1.11 Manual de Operador 2. BRAZO 2.1 Pivote 2.2 Conexiones 2.3 Pines de seguridad 3. LUCES 3.1 Luces Frontales 3.2 Luces de reversa 4. SEÑALES DE PRECAUCION (En la cabina) 4.1 PELIGRO CUIDADO CON LOS CABLES ARRIBA Y SERVICIOS SUBTERRANEOS. NOTA: Para utilizarse como un dispositivo de izaje una excavadora debe estar provista de válvulas de retención en el sistema hidráulico y tener un límite de carga máxima de seguridad claramente en el boom. Los puntos de izaje deben tener una cadena de seguridad apropiada y en funcionamiento en el gancho. 5. IZAR 5.1 Carga máxima segura/Cuadro en la grúa si se utiliza para izaje. 6. TECNICO 6.1 Escape 6.2 Protección del motor 7. HIDRAULICO 7.1 Cilindros y mangueras 7.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 7.3 Válvulas de No-retorno 8. ACCESO 8.1 Pasamanos y pasos de escalera 9. TRACKS 9.1 Tracks completos 9.2 "Drivers" libres de fuga 10. PALA 10.1 Pines de seguridad 10.2 Enganche rápido (cuando aplique) 11. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA 11.1 Pito 11.2 Alarma de movimiento 11.3 Luz intermitente ámbar (escorta)			
1.4											
1.5											
1.6											
1.7	N	N	N	N	N	N					
1.8											
1.9											
1.10											
1.11											
2.1											
2.2											
2.3											
3.1											
3.2											
4.1											
5.1	N	N	N	N	N	N					
6.1											
6.2											
7.1											
7.2											
7.3											
8.1											
9.1											
9.2											
10.1											
10.2	N	N	N	N	N	N					
11.1											
11.2											
11.3											
Initial	11/02/6	11/11/9	11/12/6	11/23/8	11/34/2	11/41/6	11/51/6				

Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma

Verificación por el Supervisor directo

Nombre y Firma

Fecha: 15/02/2013

Función:

Sever Del...

Instrucciones:

- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.
- Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.
- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.

	Día de la Semana							Observaciones	Semana No.	TURNO — DIURNO — NOCTURNO	Lista de Revisado para EXCAVADORA	
	13-2-13	14-2-13	15-2-13	16-2-13	17-2-13	18-2-13	19-2-13				JAN DE NUL NV	Número: JDN.3829.PSF.21.30
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Reg. Number #35	Modelo Hitachi 270		
1.2	0	0	0	0	0	0	0					
1.3	0	0	0	0	0	0	0					
1.4	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
1.11	N	N	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	NA	NA	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	NA	NA	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
7.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.3	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	to-	to-	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.1	0	0	0	0	0	0	0					
11.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.3	0	0	0	0	0	0	0					
Inicial	140.7	145.1	156.4	167.6	178.0	183.6	192.7					

CABINA

1.1 Limpieza/aseo
1.2 Condiciones del asiento
1.3 Provisión de cinturón para el operador
1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados
1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio
1.6 Pedales en buena condición
1.7 Sistema de protección contra vuelco
1.8 Ventanas/Limpia para ensas
1.9 Retrovisores
1.10 Extintor de fuego
1.11 Manual de Operador

2. BRAZO
2.1 Pivote
2.2 Conexiones
2.3 Pines de seguridad

3. LUCES
3.1 Luces Frontales
3.2 Luces de reversa

4. SEÑALES DE PRECAUCION (En la cabina)
4.1 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES ARRIBA Y SERVICIOS SUBTERRANEOS.

5. IZAR
5.1 Carga máxima segura/Cuadro en la grúa si se utiliza para izar

6. TÉCNICO
6.1 Escape
6.2 Protección del motor

7. HIDRAULICO
7.1 Cilindros y mangueras
7.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas)
7.3 Válvulas de No-retorno


8. ACCESO
8.1 Pasamanos y pasos de escalera

9. TRACKS
9.1 Tracks completos
9.2 "Drivers" libres de fuga

10. PALA
10.1 Pines de seguridad
10.2 Enganche rápido (cuando aplique)

11. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA
11.1 Pito
11.2 Alarma de movimiento
11.3 Luz intermitente ámbar (escorta)

NOTA: Para utilizarse como un dispositivo de izaje una excavadora debe estar provista de válvulas de retención en el sistema hidráulico y tener un límite de carga máxima de seguridad claramente en el boom. Los puntos de izaje deben tener una cadena de seguridad apropiada y en funcionamiento en el gancho.



Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma: Eric B. Guoig U. 2.

Verificación por el Supervisor directo: [Signature]

Nombre y Firma: [Signature]

Fecha: 13-2-2013

Fecha: 20/2/2013

Instrucciones:


- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica. Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.
- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.


DIN	Día de la Semana							Observaciones	Semana No.	Proyecto: Panama - Mina de Cobre- Lot9012A - Port Early works/ JVP	JVP Joint Venture Panama Inc.	Lista de Revisado para ROLA	
	10/6/2013	11/7/2013	12/8/2013	13/9/2013	14/10/2013	15/11/2013	16/12/2013					JAN DE NUL	Número: JDN3829.PSF.21.30
1.1	0	0	0	0	0	0	0						
1.2	0	0	0	0	0	0	0						
1.3	0	0	0	0	0	0	0						
1.4	0	0	0	0	0	0	0						
1.5	0	0	0	0	0	0	0						
1.6	0	0	0	0	0	0	0						
1.7	0	0	0	0	0	0	0						
1.8	0	0	0	0	0	0	0						
1.9	0	0	0	0	0	0	0						
1.10	0	0	0	0	0	0	0						
2.1	0	0	0	0	0	0	0						
2.2	0	0	0	0	0	0	0						
3.1	0	0	0	0	0	0	0						
5.1	0	0	0	0	0	0	0						
5.2	0	0	0	0	0	0	0						
5.3	0	0	0	0	0	0	0						
6.1	0	0	0	0	0	0	0						
6.2	0	0	0	0	0	0	0						
8.1	0	0	0	0	0	0	0						
10.1	0	0	0	0	0	0	0						
10.2	0	0	0	0	0	0	0						
11.1	0	0	0	0	0	0	0						
11.2	0	0	0	0	0	0	0						
12.1	0	0	0	0	0	0	0						
12.2	0	0	0	0	0	0	0						
12.3	0	0	0	0	0	0	0						
Inicial	106.19	107.1	111.8	113.8	117.0	121.5	126.7						


Número de equipo TW 26		Modelo CAT	1. <u>Cabina</u> 1.1 Limpieza 1.2 Condiciones del asiento/ Cinturón de seguridad 1.3 Instrumentos operacionales y etiquetados 1.4 Elevadores / controles operativos 1.5 Pedales en buenas condiciones 1.6 Espejos retrovisores 1.7 Extintor 1.8 Manual de operador 5. <u>Rolo</u> 5.1 Pivotes y conexiones 5.2 Estructura 5.3 Pines de seguridad 8. <u>Acceso</u> 8.1 Escaleras y pasamanos 12. <u>Ruedas</u> 12.1 Neumático y ruedas 12.2 Frenos 12.3 Freno de mano	
2. <u>Dispositivos de advertencia</u> 2.1 Pto/Cometa 2.2 Alarma de reversa 6. <u>Hidráulico</u> 6.1 Cilindros 6.2 Conexiones (revisar por fugas de aceite)		3. <u>Señales de precaución (en la cabina)</u> 3.1 "Peligro: Cuidado con los cables" 10. <u>Técnico</u> 10.1 Tubo de escape 10.2 Gobernador de motor 11. <u>Luces</u> 11.1 Luces traseras y delanteras 11.2 Luces de reversa		


Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma Fecha: 4/2/2013	Verificación por el Supervisor directo Fecha: 6/07/2013 Función: Supervisor
--	---


Instrucciones: - Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica. Inicial del operador abajo en la última fila de cada día. - Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.
--

	Día de la Semana							Observaciones	Semana No. <i>11 de febrero al 17 de febrero 2013</i>	TURNO DÍA NOCHE	Lista de Revisado para BULL DOZER	
	L	M	M	J	V	S	D				Número:	JAN DE NUL NV
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Reg. Number	Modelo	Número: JDN.3829.PSF.21.30	
1.2	0	0	0	0	0	0	0		<i>Chet & Gonzalo CAT-06T-41</i>	Revisión: 00	Fecha: 5-Jun-12	
1.3	0	0	0	0	0	0	0		1. CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisita de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Ventanas/Limpia para brisas 1.8 Retrovisores 1.9 Extintor de fuego 1.10 Manual de Operador			
1.4	0	0	0	0	0	0	0		2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCIÓN 2.1 Pito / Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (Escolta)			
1.5	0	0	0	0	0	0	0		8. TECNICO 8.1 Escape 8.2 Protección del motor			
1.6	0	0	0	0	0	0	0		7. HIDRAULICO 7.1 Cilindros 7.2 Mangueras 7.3 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas)			
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0					
3.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.4	0	0	0	0	0	0	0		9. LUCES 9.1 Luces Frontales 9.2 Luces de reversa			
4.1	0	0	0	0	0	0	0		3. RIPPER 3.1 Pivotes 3.2 Pines 3.3 Conexiones 3.4 Pines de seguridad			
4.2	0	0	0	0	0	0	0		4. TRACKS 4.1 Tracks completos 4.2 Pines ajustados 4.3 Drivers libres de fuga			
4.3	0	0	0	0	0	0	0		5. ACCESO 5.1 Pasamanos y pases			
5.1	0	0	0	0	0	0	0		6. SEÑALES DE ALERTA 6.1 "DEBE SAR CINTURON DE SEGURIDAD" 6.2 PELIGRO CUIDADO CON LOS CABLES Y SERVICIOS SUBTERRANEOS.			
6.1	0	0	0	0	0	0	0		Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma			
6.2	0	0	0	0	0	0	0		Verificación por el Supervisor directo			
7.1	0	0	0	0	0	0	0		Nombre y Firma <i>Sergio Delgado</i>			
7.2	0	0	0	0	0	0	0		Fecha: <i>19/02/2013</i>			
7.3	0	0	0	0	0	0	0		Función:			
8.1	0	0	0	0	0	0	0		Instrucciones:			
8.2	0	0	0	0	0	0	0		- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.			
9.1	0	0	0	0	0	0	0		Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.			
9.2	0	0	0	0	0	0	0		- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.			
Initial			A-G	A-G	A-G	A-G	A-G					

DIN	Día de la Semana							Observaciones	Semana No.	Proyecto: Panama - Mina de Cobre- Lot9012A - Port Early works/ JVP	Lista de Revisado para ARTICULADO			
	8-2-13	13-2-13	14-2-13	15-2-13	16-2-13	17-2-13	18-2-13				Número:	JAN DE NUL		
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Número de equipo	Modelo	Número: JDN3829.PSF.21.30			
1.2	0	0	0	0	0	0	0				Revisión: 00 Fecha: 14 De Julio 2012			
1.3	0	0	0	0	0	0	0		1. CARINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provista de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas/Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extintor de fuego 1.11 Manual de Operador 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCIÓN 2.1 Pito/Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (escorta) 7. SEÑALES DE PRECAUCIÓN (En cabina) 7.1 "DEBE USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD"  3. RUEDAS 3.1 Ruedas y neumáticos 3.2 Frenos 3.3 Freno de mano. 4. ACCESO 4.1 Pasa manos y pasos 5. LUCES 5.1 Luces Frontales 5.2 Luces de reversa 5.4 Luces de freno 6. HIDRÁULICO 6.1 Cilindros 6.2 Mangueras 6.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 8. TÉCNICO 8.1 Escape 9. SEÑALES DE PELIGRO 9.1 "MANTENGA DESPEJADO (en ambos lados del vehículo)"					
1.4	0	0	0	0	0	0	0							
1.5	0	0	0	0	0	0	0							
1.6	0	0	0	0	0	0	0							
1.7	0	0	0	0	0	0	0							
1.8	0	0	0	0	0	0	0							
1.9	0	0	0	0	0	0	0							
1.10	0	0	0	0	0	0	0							
2.1	0	0	0	0	0	0	0							
2.2	0	0	0	0	0	0	0							
2.3	0	0	0	0	0	0	0							
3.1	0	0	0	0	0	0	0							
3.2	0	0	0	0	0	0	0							
3.3	0	0	0	0	0	0	0							
4.1	0	0	0	0	0	0	0							
5.1	0	0	0	0	0	0	0							
5.2	0	0	0	0	0	0	0							
5.3	1	1	1	1	1	1	1	No en lista						
5.4	0	0	0	0	0	0	0							
6.1	0	0	0	0	0	0	0							
6.2	0	0	0	0	0	0	0							
6.3	0	0	0	0	0	0	0							
7.1	0	0	0	0	0	0	0		Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma	Verificación por el Supervisor directo				
8.1	0	0	0	0	0	0	0			Nombre y Firma				
9.1	0	0	0	0	0	0	0							
10.1	0	0	0	0	0	0	0		Instrucciones:	- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no esta bien; "-" si no aplica.				
10.2	0	0	0	0	0	0	0			Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.				
10.3	0	0	0	0	0	0	0			- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Despues del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.				
Inicial	10/10	12/13	12/28	12/28	12/28	12/28	12/10							

Día de la Semana	Observaciones					Semana No.	Proyecto: Panama - Mina de Cobre- Lot9012A - Port Early works/ JVP	Lista de Revisado para ARTICULADO					
	13/4/2013	14/4/2013	15/4/2013	16/4/2013	17/4/2013			Número:	JAN DE NUL				
1.1	0	0	0	0	0	Número de equipo	147	Modelo	Volvo A45F				
1.2	0	0	0	0	0	Número:	JDN3829.PSF.21.30	Revisión:	00				
1.3	0	0	0	0	0	Fecha:	14 De Julio 2012						
1.4	0	0	0	0	0	 1. CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisión de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas/Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extintor de fuego 1.11 Manual de Operador 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION 2.1 Pito/Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ambar intermitente (escorta) 3. RUEDAS 3.1 Ruedas y neumáticos 3.2 Frenos 3.3 Freno de mano. 4. ACCESO 4.1 Pasa manos y pasos 5. LUCES 5.1 Luces Frontales 5.2 Luces de reversa 5.4 Luces de freno 6. HIDRÁULICO 6.1 Cilindros 6.2 Mangueras 6.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 7. SEÑALES DE PRECAUCIÓN (En cabina) 7.1 "DEBE USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD" 8. TECNICO 8.1 Escape 9. SEÑALES DE PELIGRO 9.1 "MANTENGA DESPEJADO (en ambos lados del vehículo)" 10.0 AMBIENTE. 10.1 Kit derrame de hidrocarburos 10.2 Botiquín primer auxilios. 10.3 Procedimiento derrame de hidrocarburos.							
1.5	0	0	0	0	0					Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma	Verificación por el Supervisor directo		
1.6	0	0	0	0	0					Nombre y Firma	Sergio Delgado		
1.7	0	0	0	0	0					19/2/2013			
1.8	0	0	0	0	0								
1.9	0	0	0	0	0								
1.10	0	0	0	0	0								
2.1	0	0	0	0	0								
2.2	0	0	0	0	0								
2.3	0	0	0	0	0								
3.1	0	0	0	0	0								
3.2	0	0	0	0	0								
3.3	0	0	0	0	0								
4.1	0	0	0	0	0								
5.1	0	0	0	0	0								
5.2	0	0	0	0	0								
5.3	0	0	0	0	0								
5.4	0	0	0	0	0								
6.1	0	0	0	0	0								
6.2	0	0	0	0	0								
6.3	0	0	0	0	0								
7.1	0	0	0	0	0								
8.1	0	0	0	0	0								
9.1	0	0	0	0	0								
10.1	0	0	0	0	0								
10.2	0	0	0	0	0								
10.3	0	0	0	0	0								
Inicial	1935	1936	1948	1958	1968								

D/N	Día de la Semana					Observaciones	Semana No.	Proyecto: Panama - Mina de Cobre- Lot9012A - Port Early works/ JVP	Lista de Revisado para ARTICULADO					
	13/6/13	14/6/13	15/6/13	16/6/13	17/6/13				Número:	JAN DE NUL				
1.1	0	0	0	0	0		Número de equipo	Modelo	Número:	JDN3829.PSF.21.30				
1.2	0	0	0	0	0		149	A40F	Revisión:	00 Fecha: 14 De Julio 2012				
1.3	0	0	0	0	0		1. CARINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provista de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extintor de fuego 1.11 Manual de Operador 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION 2.1 Pito/Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (escorta) 7. SEÑALES DE PRECAUCIÓN (En cabina) 7.1 "DEBE USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD" 8. TECNICO 8.1 Escape  3. RUEDAS 3.1 Ruedas y neumáticos 3.2 Frenos 3.3 Freno de mano. 4. ACCESO 4.1 Pasamanos y pasos 5. LUCES 5.1 Luces Frontales 5.2 Luces de reversa 5.4 Luces de freno 6. HIDRÁULICO 6.1 Cilindros 6.2 Mangueras 6.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 9. SEÑALES DE PELIGRO 9.1 "MANTENGA DESPEJADO (en ambos lados del vehículo)"							
1.4	0	0	0	0	0									
1.5	0	0	0	0	0									
1.6	0	0	0	0	0									
1.7	0	0	0	0	0									
1.8	0	0	0	0	0									
1.9	0	0	0	0	0									
1.10	0	0	0	0	0									
2.1	0	0	0	0	0									
2.2	0	0	0	0	0									
2.3	0	0	0	0	0									
3.1	0	0	0	0	0									
3.2	0	0	0	0	0									
3.3	0	0	0	0	0									
4.1	0	0	0	0	0									
5.1	0	0	0	0	0									
5.2	0	0	0	0	0									
5.3	0	0	0	0	0									
5.4	0	0	0	0	0									
6.1	0	0	0	0	0									
6.2	0	0	0	0	0									
6.3	0	0	0	0	0									
7.1	0	0	0	0	0									
8.1	0	0	0	0	0									
9.1	0	0	0	0	0									
10.1	0	0	0	0	0									
10.2	0	0	0	0	0									
10.3	0	0	0	0	0									
Inicial	1228	1231	1241	1257	1252									
							Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma		Verificación por el Supervisor directo					
							Luis Velaz		Nombre y Firma					
							Instrucciones:		- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.					
									Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.					
									- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.					

	Día de la Semana							Observaciones	Semana No.	TURNO DIURNO NOCTURNO	Lista de Revisado para EXCAVADORA	
	15-2-13	16-2-13	17-2-13	18-2-13	19-2-13	20-2-13	22-2-13				JAN DE NUL NV	Número:
1.1	0	0	0	0	0	0	0	LA PALA	Reg. Number	Modelo	Número:	JDN.3829.PSF.21.30
1.2	0	0	0	0	0	0	0	05 HITCH		4702V	Revisión:	00 Fecha: 5-Jun-12
1.3	0	0	0	0	0	0	0	Tiene	 CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisión de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Sistema de protección contra vuelco 1.8 Ventanas/Limpia para brisas 1.9 Retrovisores 1.10 Extintor de fuego 1.11 Manual de Operador 2. BRAZO 2.1 Pivote 2.2 Conexiones 2.3 Pines de seguridad 3. LUCES 3.1 Luces Frontales 3.2 Luces de reversa 4. SEÑALES DE PRECAUCIÓN (En la cabina) 4.1 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES ARRIBA Y SERVICIOS SUBTERRANEOS. 5. IZAR 5.1 Carga máxima segura/Cuadro en la grúa si se utiliza para izaje. 6. TECNICO 6.1 Escape 6.2 Protección del motor 7. HIDRAULICO 7.1 Cilindros y mangueras 7.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 7.3 Válvulas de No-retorno 8. ACCESO 8.1 Pasamanos y pasos de escalera 9. TRACKS 9.1 Tracks completos 9.2 "Drivers" libres de fuga 10. PALA 10.1 Pines de seguridad 10.2 Enganche rápido (cuando aplique) 11. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA 11.1 Pito 11.2 Alarma de movimiento 11.3 Luz intermitente ámbar (escorta) NOTA: Para utilizarse como un dispositivo de izaje, una excavadora debe estar provista de válvulas de retención en el sistema hidráulico y tener un límite de carga máxima de seguridad claramente en el boom. Los puntos de izaje deben tener una cadena de seguridad apropiada y en funcionamiento en el gancho.			
1.4	0	0	0	0	0	0	0	UNA				
1.5	0	0	0	0	0	0	0	LAMPARA				
1.6	0	0	0	0	0	0	0	QUEMADA				
1.7	0	0	0	0	0	0	0	ESTA				
1.8	0	0	0	0	0	0	0	REPORTADA				
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
1.11	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
7.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.3	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.1	0	0	0	0	0	0	0					
11.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.3	0	0	0	0	0	0	0					
Initial	1810.6	1822.7	1833.0	1846.4	1854.2	1868.2	1880.4					

Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma

ERMINIO QUIRO

Verificación por el Supervisor directo

Fecha: 22/2/13

Fecha: Función:

Instrucciones:

- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.


Initial del operador abajo en la última fila de cada día.

- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.

Día de la Semana							Observaciones	Semana No. 28/2/2013	TURNO ☒ DIURNO ☐ NOCTURNO	Lista de Revisado para EXCAVADORA	
L	M	M	J	V	S	JAN DE NUL NV				Número: JDN.3829.PSF.21.30	Revisión: 00
1.1	0	0	0	0	0	0		Reg. Number	Modelo		
1.2	0	0	0	0	0	0		Robert Lopez	HITACHI 225		
1.3	0	0	0	0	0	0		CABINA			
1.4	0	0	0	0	0	0		1.1 Limpieza/aseo			
1.5	0	0	0	0	0	0		1.2 Condiciones del asiento			
1.6	0	0	0	0	0	0		1.3 Provisión de cinturón para el operador			
1.7	0	0	0	0	0	0		1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados			
1.8	0	0	0	0	0	0		1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio			
1.9	0	0	0	0	0	0		1.6 Pedales en buena condición			
1.10	0	0	0	0	0	0		1.7 Sistema de protección contra vuelco			
1.11	0	0	0	0	0	0		1.8 Ventanas/Limpia para brisas			
2.1	0	0	0	0	0	0		1.9 Retrovisores			
2.2	0	0	0	0	0	0		1.10 Extintor de fuego			
2.3	0	0	0	0	0	0		1.11 Manual de Operador			
3.1	0	0	0	0	0	0		2. BRAZO			
3.2	0	0	0	0	0	0		2.1 Pivote			
4.1	0	0	0	0	0	0		2.2 Conexiones			
5.1	0	0	0	0	0	0		2.3 Pines de seguridad			
6.1	0	0	0	0	0	0		4. SEÑALES DE PRECAUCION (En la cabina)			
6.2	0	0	0	0	0	0		4.1 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES ARRIBA Y SERVICIOS SUBTERRANEOS.			
7.1	0	0	0	0	0	0		NOTA: Para utilizarse como un dispositivo de izaje, una excavadora debe estar provista de válvulas de retención en el sistema hidráulico y tener un límite de carga máxima de seguridad claramente en el boom. Los puntos de izaje deben tener una cadena de seguridad apropiada y en funcionamiento en el gancho.			
7.2	0	0	0	0	0	0		7. HIDRAULICO			
7.3	0	0	0	0	0	0		7.1 Cilindros y mangueras			
8.1	0	0	0	0	0	0		7.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas)			
9.1	0	0	0	0	0	0		7.3 Válvulas de No-retorno			
9.2	0	0	0	0	0	0		11. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA			
10.1	0	0	0	0	0	0		11.1 Pito			
10.2	0	0	0	0	0	0		11.2 Alarma de movimiento			
11.1	0	0	0	0	0	0		11.3 Luz intermitente ámbar (escorta)			
11.2	0	0	0	0	0	0		8. ACCESO			
11.3	0	0	0	0	0	0		8.1 Pasamanos y pasos de escalera			
Initial	28/1/13	29/1/13	30/1/13	31/1/13	1/2/13	2/2/13		9. TRACKS			
								9.1 Tracks completos			
								9.2 "Drivers" libres de fuga			
								10. PALA			
								10.1 Pines de seguridad			
								10.2 Enganche rápido (cuando aplique)			
								Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma			
								ROBERTO LOPEZ			
								Verificación por el Supervisor directo			
								Nombre y Firma			
								Sergey...			
								Fecha:			
								28/1/2013			
								Función:			
								15/02/2013			
								Instrucciones:			
								- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.			
								Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.			
								- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.			

Día de la Semana								Observaciones	Semana No.	Proyecto: Panama - Mina de Cobre- Lot9012A - Port Early works/ JVP	Lista de Revisado para MOTONIVELADORA	
JAN DE NUL											Número:	JDN3829.PSF.21.30
1.1	0	0	0	0	0	0	0	Número de equipo 7. 140M. CAT Modelo CATER PILLAR	Revisión: 00 Fecha: 14 De Julio 2012			
1.2	0	0	0	0	0	0	0					
1.3	0	0	0	0	0	0	0					
1.4	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0	1. CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provista de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Ventanas/limpia para vistas 1.8 Retrovisores 1.9 Extintor de fuego 1.10 Manual de Operador. 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION 2.1 Pito / Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (Escorta) 3. TECNICO 3.1 Escape 3.2 Protección del motor 7. SEÑALES DE PRECAUCION (En la cabina) 7.1 PELIGRO- CUIDADO CON LOS CABLES  4. LUCES 4.1 Luces Frontales 4.2 Luces de reversa 5. HIDRÁULICO 5.1 Cilindros 5.2 Mangueras 5.3 Conexiones (revisar por desgaste y fugas) 6. CUCHILLA 6.1 Pines de seguridad 6.2 Cuchilla en buen estado - no desgastada 8. ACCESO 8.1 Escaleras y pasamanos 9. RUEDAS 9.1 Neumáticos y ruedas 9.2 Freno 9.3 Freno de mano				
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
4.2	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.2	0	0	0	0	0	0	0					
5.3	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0	Revisado realizado por el operador del equipo, Nombre y Firma EXMER RIOS GARCIA Eymer Rios G Fecha:	Verificación por el Supervisor directo Nombre y Firma Fecha: 15/07/2013 Función:			
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0	0					
9.3	0	0	0	0	0	0	0					
Inicial	4209.4	4213.5	4210.5	4211.5	4215.7	4255.7	4260.4	Instrucciones: - Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica. Inicial del operador abajo en la última fila de cada día. - Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.				

	Día de la Semana							Observaciones	Semana No. <u>28 de Enero al 3/2/13</u>	TURNO DÍA NOCHE	Lista de Revisado para BULL DOZER	
	28	29	30/1/13	31/1/13	1/2/13	2/2/13	3/2/13				Número: JDN.3829.PSF.21.30	Revisión: 00
1.1	0	0	0	0	0	0	0		Reg. Number <u>38</u>	Modelo <u>CAT D6</u>		
1.2	0	0	0	0	0	0	0					
1.3	0	0	0	0	0	0	0					
1.4	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	N	0	Limpia, for brisa. derecho con ruido				
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	N	N	N	N	N	N	N	No tiene				
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0					
3.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.4	0	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
4.2	0	0	0	0	0	0	0					
4.3	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
7.2	0	0	0	0	0	0	0					
7.3	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
8.2	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0	0					
									Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma <u>Luciano Robinson</u>	Verificación por el Supervisor directo Nombre y Firma <u>Elmer Lino Perez</u>		
									Fecha: <u>5/6/2013</u>	Fecha: <u>5/6/2013</u> Función: <u>Supervisor</u>		
									Instrucciones:	- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica. Inicial del operador abajo en la última fila de cada día. - Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.		
Initial	L-R	L-R	L-R	L-R	L-R	-	-					



1. CABINA

- 1.1 Limpieza/aseo
- 1.2 Condiciones del asiento
- 1.3 Provista de cinturón para el operador
- 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados
- 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio
- 1.6 Pedales en buena condición
- 1.7 Ventanas/Limpia para brisas
- 1.8 Retrovisores
- 1.9 Extintor de fuego
- 1.10 Manual de Operador

2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCIÓN

- 2.1 Pito / Bocina
- 2.2 Alarma de reversa
- 2.3 Luz ámbar intermitente (Escorta)

8. TECNICO

- 8.1 Escape
- 8.2 Protección del motor

7. HIDRAULICO

- 7.1 Cilindros
- 7.2 Mangueras
- 7.3 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas)

9. LUCES

- 9.1 Luces Frontales
- 9.2 Luces de reversa

6. SEÑALES DE ALERTA

- 6.1 "DEBE SAR CINTURON DE SEGURIDAD"
- 6.2 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES Y SERVICIOS SUBTERRANEOS.

5. ACCESO

- 5.1 Pasamanos y pases

4. TRACKS

- 4.1 Tracks completos
- 4.2 Pines ajustados
- 4.3 Drivers libres de fuga

3. RIPPER

- 3.1 Pivotes
- 3.2 Pines
- 3.3 Conexiones
- 3.4 Pines de seguridad

Día de la Semana							Observaciones	Semana No. 28 de Mayo al 3/2/13	TURNO DÍA NOCHE	Lista de Revisado para BULL DOZER		
28/5	29/5	30/5	31/5	1/6	2/6	3/6				JAN DE NUL NV	Número: JDN.3829.PSF.21.30	Revisión: 00
1.1								Reg. Number 30	Modelo CAT D9			
1.2								1. CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provista de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Ventanas/Limpia para brisas 1.8 Retrovisores 1.9 Extintor de fuego 1.10 Manual de Operador 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCIÓN 2.1 Pito / Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (Escolta) 8. TECNICO 8.1 Escape 8.2 Protección del motor				
1.3												
1.4												
1.5												
1.6												
1.7												
1.8												
1.9												
1.10												
2.1												3. RIPPER 3.1 Pivotes 3.2 Pines 3.3 Conexiones 3.4 Pines de seguridad 4. TRACKS 4.1 Tracks completos 4.2 Pines ajustados 4.3 Drivers libres de fuga 5. ACCESO 5.1 Pasamanos y pasos 6. SEÑALES DE ALERTA 6.1 "DEBE SAR CINTURON DE SEGURIDAD" 6.2 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES Y SERVICIOS SUBTERRANEOS.
2.2												
2.3												
3.1												
3.2												
3.3												
3.4												
4.1												
4.2												
4.3												
5.1								7. HIDRAULICO 7.1 Cilindros 7.2 Mangueras 7.3 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 9. LUCES 9.1 Luces Frontales 9.2 Luces de reversa				
6.1												
6.2												
7.1												
7.2												
7.3												
8.1												
8.2												
9.1												
9.2												
								Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma		Verificación por el Supervisor directo		
								Nombre y Firma Luciano Robinson		Nombre y Firma Jorge De la Cruz		
								Fecha: 15/02/2013		Fecha: 15/02/2013		
								Instrucciones:				
								- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica.				
								Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.				
								- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.				
Inicial												

Día de la Semana							Observaciones	Semana No. <u>DEL 204</u> <u>8/12/13</u>	TURNO <u>2</u> DÍA NOCHE	Lista de Revisado para BULL DOZER	
<u>2/12</u>	<u>3/12</u>	<u>4/12</u>	<u>5/12</u>	<u>6/12</u>	<u>7/12</u>	<u>8/12</u>				JAN DE NUL NV	Número:
1.1	0	0	0	0	0	0		Reg. Number	Modelo	Número:	JDN.3829.PSF.21.30
1.2	0	0	0	0	0	0		<u># 41</u>	<u>CBT D6T</u>	Revisión:	00
1.3	0	0	0	0	0	0		1. CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisión de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Ventanas/Limpia para brisas 1.8 Retrovisores 1.9 Extintor de fuego 1.10 Manual de Operador 2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCIÓN 2.1 Pito / Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (Escolta) 3. RIPPER 3.1 Pivotes 3.2 Pines 3.3 Conexiones 3.4 Pines de seguridad 4. TRACKS 4.1 Tracks completos 4.2 Pines ajustados 4.3 Drivers libres de fuga 5. ACCESO 5.1 Pasamanos y pasos 6. SEÑALES DE ALERTA 6.1 "DEBE SAR CINTURON DE SEGURIDAD" 6.2 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES Y SERVICIOS SUBTERRÁNEOS. 7. HIDRAULICO 7.1 Cilindros 7.2 Mangueras 7.3 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas) 8. TECNICO 8.1 Escape 8.2 Protección del motor 9. LUCES 9.1 Luces Frontales 9.2 Luces de reversa			
1.4	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0					
3.3	0	0	0	0	0	0					
3.4	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0					
4.2	0	0	0	0	0	0					
4.3	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0					
7.2	0	0	0	0	0	0					
7.3	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0					
8.2	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0					
9.2	0	0	0	0	0	0					
							Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma	Verificación por el Supervisor directo			
							<u>Jorge Hernandez</u>	Nombre y Firma			
							<u>Jorge Hernandez</u>	<u>[Firma]</u>			
							Fecha:	Fecha:			
							<u>2048/12/13</u>	<u>15/07/2013</u>			
							Instrucciones:	- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "---" si no aplica.			
							Inicial del operador abajo en la última fila de cada día.				
							- Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.				
Inicial	<u>2047</u>	<u>2007</u>	<u>2016</u>	<u>2028</u>	<u>2017</u>	<u>2053</u>					

Día de la Semana								Observaciones	Semana No.	TURNO ☒ DÍA ☐ NOCHE	Lista de Revisado para BULL DOZER	
1/6/13	5/6/13	6/6/13	7/6/13	8/6/13	9/6/13	10/6/13	JAN DE NUL NV				Número:	Fecha: 5-Jun-12
1.1	0	0	0	0	0			4210/2/13	Reg. Number	Modelo	Número: JDN.3829.PSF.21.30	
1.2	0	0	0	0	0			29	GAT 08	Revisión: 00	Fecha: 5-Jun-12	
1.3	0	0	0	0	0							
1.4	0	0	0	0	0							
1.5	0	0	0	0	0							
1.6	0	0	0	0	0							
1.7	N	N	N	N	N							
1.8	0	0	0	0	0							
1.9	0	0	0	0	0							
1.10	N	N	N	N	N							
2.1	0	0	0	0	0							
2.2	0	0	0	0	0							
2.3	0	0	0	0	0							
3.1	0	0	0	0	0							
3.2	0	0	0	0	0							
3.3	0	0	0	0	0							
3.4	0	0	0	0	0							
4.1	0	0	0	0	0							
4.2	0	0	0	0	0							
4.3	0	0	0	0	0							
5.1	0	0	0	0	0							
6.1	0	0	0	0	0							
6.2	0	0	0	0	0							
7.1	0	0	0	0	0							
7.2	0	0	0	0	0							
7.3	0	0	0	0	0							
8.1	0	0	0	0	0							
8.2	0	0	0	0	0							
9.1	0	0	0	0	N							
9.2	0	0	0	0	0							
1. CABINA 1.1 Limpieza/aseo 1.2 Condiciones del asiento 1.3 Provisita de cinturón para el operador 1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados 1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio 1.6 Pedales en buena condición 1.7 Ventanas/Limpia para brisas 1.8 Retrovisores 1.9 Extintor de fuego 1.10 Manual de Operador								2. DISPOSITIVOS DE PRECAUCIÓN 2.1 Pito / Bocina 2.2 Alarma de reversa 2.3 Luz ámbar intermitente (Escolta)				
3. RIPPER 3.1 Pivotes 3.2 Pines 3.3 Conexiones 3.4 Pines de seguridad								4. TRACKS 4.1 Tracks completos 4.2 Pines ajustados 4.3 Drivers libres de fuga				
5. ACCESO 5.1 Pasamanos y pasos								6. SEÑALES DE ALERTA 6.1 "DEBE SAR CINTURON DE SEGURIDAD" 6.2 PELIGRO: CUIDADO CON LOS CABLES Y SERVICIOS SUBTERRÁNEOS.				
7. HIDRAULICO 7.1 Cilindros 7.2 Mangueras 7.3 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas)								8. TECNICO 8.1 Escape 8.2 Protección del motor				
9. LUCES 9.1 Luces Frontales 9.2 Luces de reversa												
Revisado realizado por el operador del equipo Nombre y Firma Luciano Robinson								Verificación por el Supervisor directo Nombre y Firma Fecha: 15/02/2013				
Fecha:								Función:				
Instrucciones:								- Indicar cada día con una "O" si está bien, "N" si no está bien; "-" si no aplica. Inicial del operador abajo en la última fila de cada día. - Esta lista de revisado debe mantenerse en el vehículo hasta el final de la semana. Después del último día (=domingo), la lista debe ser firmada por el Operador del equipo y verificada por el Supervisor.				
Inicial L.R. L.R. L.R. L.R. L.R.												

13-2-2013. D H-5

Día de la Semana								Observaciones	Semana No. 2	Proyecto: Panama - Mina de Cobre- Lot9012A - Port Early works/ JVP	Lista de Revisado para ARTICULADO	
13-2	14-2	15-2	16-2	17-2	18-2	19-2					Número:	JAN DE NUL
2.013	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013		Número de equipo	Modelo 440 AF articulado	Número: JDN3829.PSF.21.30	
1.1	0	0	0	0	0	0	0		148		Revisión: 00 Fecha: 14 De Julio 2012	
1.2	0	0	0	0	0	0	0					
1.3	0	0	0	0	0	0	0					
1.4	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	0	0	0	0	0	0	0					
1.7	0	0	0	0	0	0	0					
1.8	0	0	0	0	0	0	0					
1.9	0	0	0	0	0	0	0					
1.10	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	0	0	0	0	0	0	0					
3.2	0	0	0	0	0	0	0					
3.3	0	0	0	0	0	0	0					
4.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	0	0	0	0	0	0	0					
5.2	0	0	0	0	0	0	0					
5.3	0	0	0	0	0	0	0					
5.4	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	0	0	0	0	0	0	0					
6.2	0	0	0	0	0	0	0					
6.3	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	0	0	0	0	0	0	0					
9.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	0	0	0	0	0	0	0					
10.2	0	0	0	0	0	0	0					
10.3	0	0	0	0	0	0	0					
11.1	0	0	0	0	0	0	0					
11.2	0	0	0	0	0	0	0					
11.3	0	0	0	0	0	0	0					
11.4	0	0	0	0	0	0	0					
11.5	0	0	0	0	0	0	0					
11.6	0	0	0	0	0	0	0					
11.7	0	0	0	0	0	0	0					
11.8	0	0	0	0	0	0	0					
11.9	0	0	0	0	0	0	0					
11.10	0	0	0	0	0	0	0					
11.11	0	0	0	0	0	0	0					
11.12	0	0	0	0	0	0	0					
11.13	0	0	0	0	0	0	0					
11.14	0	0	0	0	0	0	0					
11.15	0	0	0	0	0	0	0					
11.16	0	0	0	0	0	0	0					
11.17	0	0	0	0	0	0	0					
11.18	0	0	0	0	0	0	0					
11.19	0	0	0	0	0	0	0					
11.20	0	0	0	0	0	0	0					
11.21	0	0	0	0	0	0	0					
11.22	0	0	0	0	0	0	0					
11.23	0	0	0	0	0	0	0					
11.24	0	0	0	0	0	0	0					
11.25	0	0	0	0	0	0	0					
11.26	0	0	0	0	0	0	0					
11.27	0	0	0	0	0	0	0					
11.28	0	0	0	0	0	0	0					
11.29	0	0	0	0	0	0	0					
11.30	0	0	0	0	0	0	0					
11.31	0	0	0	0	0	0	0					
11.32	0	0	0	0	0	0	0					
11.33	0	0	0	0	0	0	0					
11.34	0	0	0	0	0	0	0					
11.35	0	0	0	0	0	0	0					
11.36	0	0	0	0	0	0	0					
11.37	0	0	0	0	0	0	0					
11.38	0	0	0	0	0	0	0					
11.39	0	0	0	0	0	0	0					
11.40	0	0	0	0	0	0	0					
11.41	0	0	0	0	0	0	0					
11.42	0	0	0	0	0	0	0					
11.43	0	0	0	0	0	0	0					
11.44	0	0	0	0	0	0	0					
11.45	0	0	0	0	0	0	0					
11.46	0	0	0	0	0	0	0					
11.47	0	0	0	0	0	0	0					
11.48	0	0	0	0	0	0	0					
11.49	0	0	0	0	0	0	0					
11.50	0	0	0	0	0	0	0					
11.51	0	0	0	0	0	0	0					
11.52	0	0	0	0	0	0	0					
11.53	0	0	0	0	0	0	0					
11.54	0	0	0	0	0	0	0					
11.55	0	0	0	0	0	0	0					
11.56	0	0	0	0	0	0	0					
11.57	0	0	0	0	0	0	0					
11.58	0	0	0	0	0	0	0					
11.59	0	0	0	0	0	0	0					
11.60	0	0	0	0	0	0	0					
11.61	0	0	0	0	0	0	0					
11.62	0	0	0	0	0	0	0					
11.63	0	0	0	0	0	0	0					
11.64	0	0	0	0	0	0	0					
11.65	0	0	0	0	0	0	0					
11.66	0	0	0	0	0	0	0					
11.67	0	0	0	0	0	0	0					
11.68	0	0	0	0	0	0	0					
11.69	0	0	0	0	0	0	0					
11.70	0	0	0	0	0	0	0					
11.71	0	0	0	0	0	0	0					
11.72	0	0	0	0	0	0	0					
11.73	0	0	0	0	0	0	0					
11.74	0	0	0	0	0	0	0					
11.75	0	0	0	0	0	0	0					
11.76	0	0	0	0	0	0	0					
11.77	0	0	0	0	0	0	0					
11.78	0	0	0	0	0	0	0					
11.79	0	0	0	0	0	0	0					
11.80	0	0	0	0	0	0	0					
11.81	0	0	0	0	0	0	0					
11.82	0	0	0	0	0	0	0					
11.83	0	0	0	0	0	0	0					
11.84	0	0	0	0	0	0	0					
11.85	0	0	0	0	0	0	0					
11.86	0	0	0	0	0	0	0					
11.87	0	0	0	0	0	0	0					
11.88	0	0	0	0	0	0	0					
11.89	0	0	0	0	0	0	0					
11.90	0	0	0	0	0	0	0					
11.91	0	0	0	0	0	0	0					
11.92	0	0	0	0	0	0	0					
11.93	0	0	0	0	0	0	0					
11.94	0	0	0	0	0	0	0					
11.95	0	0	0	0	0	0	0					
11.96	0	0	0	0	0	0	0					
11.97	0	0	0	0	0	0	0					
11.98	0	0	0	0	0	0	0					
11.99	0	0	0	0	0	0	0					
11.100	0	0	0	0	0	0	0					

1. CARINA

1.1 Limpieza/aseo

1.2 Condiciones del asiento

1.3 Provisión de cinturón para el operador

1.4 Instrumentos en condiciones de servicio y etiquetados

1.5 Palancas / Controles en condiciones de servicio

1.6 Pedales en buena condición

1.7 Sistema de protección contra vuelco

1.8 Ventanas/Limpia para brisas

1.9 Retrovisores

1.10 Extintor de fuego

1.11 Manual de Operador

3. RUEDAS

3.1 Ruedas y neumáticos

3.2 Frenos

3.3 Freno de mano.

4. ACCESO

4.1 Pasa manos y pasos

5. LUCES

5.1 Luces Frontales

5.2 Luces de reversa

5.4 Luces de freno

6. HIDRÁULICO

6.1 Cilindros

6.2 Mangueras

6.2 Conexiones (Revisar por desgaste y fugas)

7. SEÑALES DE PRECAUCIÓN
(En cabina)

7.1 "DEBE USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD"

8. TÉCNICO

8.1 Escape

9. SEÑALES DE PELIGRO

9.1 "MANTENGA DESPEJADO (en ambos lados del vehículo)"

10.0 AMBIENTE.

10.1 Kit derrame de hidrocarburos

10.2 Botiquín primer auxilios.

10.3 Procedimiento derrame de hidrocarburos.